

## Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

### PASO 1 / STEP 1 / ÉTAPE 1



Ensamblar el respaldo a las patas mediante los tornillos tipo A (M6x20 mm) y las arandelas 14 tornillos (6 en la parte inferior y 8 en la parte superior) y 14 arandelas por pata.




Assemble the backrest to the legs using type A screws (M6x20 mm) and washers 14 screws (6 at the bottom and 8 at the top) and 14 washers per leg.



Assemblez le dossier aux pieds à l'aide vis de type A (M6x20 mm) et rondelles 14 vis (6 en bas et 8 en haut) et 14 rondelles par jambe.

(A) M6x20 mm



### PASO 2 / STEP 2 / ÉTAPE 2



Colocar el banco boca abajo y colocar las barras metálicas en los encastes del asiento.

Atornillar los tornillos tipo A (M6x20 mm) y arandelas directos al asiento y los tipo B (M6x70 mm) al asiento por los taladros de las barras todo apoyado a la pata, 14 tornillos (M6x20 mm - A), 2 tornillos (M6x70 mm - B) y 16 arandelas por pata.



Place the bench upside down and place the metal bars in the seat inserts.

Screw in the type A screws (M6x20 mm) and washers direct to the seat and type B (M6x70 mm) to the seat by the holes in the bars, all supported on the leg, 14 screws (M6x20 mm - A), 2 screws (M6x70 mm - B) and 16 washers per leg.



Retournez le banc et placez les barres métalliques dans les inserts de siège.

Visser les vis de type A (M6x20 mm) et les rondelles directement au siège et type B (M6x70 mm) au siège par les trous des barreaux, le tout appuyé sur le pied, 14 vis (M6x20 mm - A), 2 vis (M6x70 mm - B) et 16 rondelles par pied.

(C) M10 x 110 mm

(C) M10 x 110 mm


(A) M6 x 20 mm

(B) M6 x 70 mm

BARRAS METÁLICAS GALVANIZADAS

METAL BARS GALVANIZED

BARRES DE METAL GALVANISÉ



### PASO 3 / STEP 3 / ÉTAPE 3



Atornillar los tornillos tipo C (M10x110) al taladro situado en la parte inferior de cada pata hasta notar resistencia (aprox. 30-40 mm). Dejar unos 70 mm. de tornillo fuera para su empotramiento en el pavimento.

Empotrar la parte de los tornillos C que quede fuera de la pata al pavimento.



Screw the type C screws (M10x110) to the drill located at the bottom of each leg until resistance is felt (approx 30-40 mm). Leave about 70 mm. of screw outside for its embedding on the pavement.

Embed the part of the screws C that stay out of the leg to the pavement.



Visser les vis de type C (M10x110) au trou situé au niveau de la partie inférieure de chaque pied jusqu'à noter la résistance (approx. 30-40 mm). Laisser environ 70 mm. de la vis à l'air libre pour son encastrement au sol.

Encastrer la partie des vis C qui ressort du pied au sol.

**ES IMPRESCINDIBLE ANCLAR EL BANCO AL PAVIMENTO.**


**IT IS ESSENTIAL TO ANCHOR THE BANK TO THE PAVEMENT.**

**IL EST INDISPENSABLE D'ANCRER LE BANC AU SOL.**


LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES Y SU ESTABILIDAD HAN SIDO APROBADOS PARA EL BANCO BIEN ANCLADO.

LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX ET SA STABILITÉ ONT ÉTÉ APPROUVÉS POUR UN BANC BIEN ANCRÉ


THE RESISTANCE OF THE MATERIALS AND THEIR STABILITY HAVE BEEN APPROVED FOR THE WELL-ANCHORED BANK.




1 und




1 und




2 und




2 und




(B) DIN 7380 (M6x70mm) x 4 und  
 Barras / Bars / Barres



(A) DIN 7380 (M6x20mm) x 28 und



DIN 9021 M6 x 32 und



(C) DIN 571 (M10x110mm) x 4 und  
 Anclaje / Anchorage / Ancrage